



**COMUNE DI BRINDISI**  
**SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE - TRASPORTI**  
Via Casimiro, 38 – Tel. 0831/229407 – Fax 0831/229673



E p.c. **Assessore ai Trasporti**  
SEDE  
**Segretario Generale**  
SEDE  
**Polizia Municipale**  
SEDE

<b>Data</b>	07 Luglio 2023	<b>Mod. Invio</b>	Pec	<b>Allegati</b>
<b>Oggetto:</b>	Ordine di Servizio 106: sostituzione di alcuni tratti di guard rail.			

Facendo seguito a sopralluoghi effettuati per controllare lo stato di manutenzione di alcune strade della città di Brindisi, si prescrive, a codesta società la sostituzione di alcuni tratti di guard rail che risultano essere caratterizzati da manchevolezze geometriche e prestazionali, nonché da deturpazioni degli elementi a causa della corrosione, come meglio specificato nel seguente elenco e dalle planimetrie allegate:

**1) Via Provinciale per San Vito, nei pressi del rondò “Aldo Moro”:**

Posizionamento di nuova barriera di tipologia h1 per circa 58,00 ml.

**2) Viale Enrico Fermi, nei pressi società “A2A”:**

Posizionamento di nuova barriera di tipologia h1 per circa 16,00 ml.

**3) Viale Enrico Fermi, rondò intersezione svincoli con tangenziale:**

Posizionamento di nuova barriera di tipologia h1 per circa 85,00 ml.

**4) Via Provinciale per Lecce innesto con tangenziale:**

Posizionamento di nuova barriera di tipologia h1 per circa 280,00 ml.

U

COMUNE DI BRINDISI

Protocollo N. 0081364/2023 del 19/07/2023

Si resta in attesa di riscontro per l'esatto adempimento.

L'istruttore direttivo tecnico

Ing. Giancarlo Cinieri




Il Dirigente

Arch. Fabio Lacinio




Ronda via Prov. S. Vito






Parco Via S. Ferrini



Via E. Fermi



Via Provinciale x Lecce