

COMUNE BRINDISI

SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE - TRASPORTI Via Casimiro, 38 – Tel. 0831/229407 – Fax 0831/229673

BMS srl

Ep.c.

Assessore ai Trasporti

SEDE

Segretario Generale

SEDE

Polizia Municipale

SEDE

| Data | 15 Settembre 2021 | Mod. Invio | Pec | Allegati |
|----------|-------------------------|------------|-----|--|
| Oggetto: | Ordine di Servizio 106. | | | A Company of the Comp |


Nel mese di Luglio u.s. sono terminati i lavori di fornitura e posa in opera di vari tratti di guard rail lungo i bordi di alcuni tratti della ex S.P. 41, al fine di mantenere adeguati standard di sicurezza, ivi compresa l'installazione della barriera in legno - acciaio a protezione della spiaggia pubblica di "Cala Materdomini".


In continuazione delle lavorazioni di cui sopra, si prescrive, pertanto, a codesta società la sostituzione di ulteriori tratti di guard rail che risultano essere caratterizzati da manchevolezze geometriche e prestazionali, nonché da deturpazioni degli elementi a causa della corrosione, come meglio specificato nel seguente elenco e dalle fotografie allegate:








Via Materdomini, nei pressi della spiaggia di Cala Materdomini.
Posizionamento di nuova barriera di tipologia h1 per circa 790,00 ml;























Comune di Brindisi Servizio Trasporti e Mobilità









Comune di BrIndisi Servizio Trasporti e Mobilità

2) Via Materdomini, nei pressi della spiaggia di "Lido Emingway".


Posizionamento di nuova barriera di tipologia h1 per circa 130,00 ml;





3) Via di Torre Testa, nei pressi della S.C. 11.

Posizionamento di nuova barriera di tipologia h1 per circa 18,00 ml;








4) Via Maestri del Lavoro intersezione via di Torre Testa.


Posizionamento di nuova barriera di tipologia h1 per circa 380,00 ml;







Comune di Brindisi Servizio Trasporti e Mobilità





Comune di Brindisi Servizio Trasporti e Mobilità





Comune di Brindisi Servizio Trasporti e Mobilità

5) Località" acque chiare".

Posizionamento di nuova barriera di tipologia h1 per circa 150,00 ml;










Comune di Brindisi Servizio Trasporti e Mobilità

6) Località" Giancola".

Posizionamento di nuova barriera di tipologia h1 per circa 210,00 ml;











Si resta in attesa di riscontro per l'esatto adempimento.

Il Dirigente Arch. Fabio Lacinio